

## **Wiederkehrende Prüfung von Kranen nach BGV D6**

Die Prüfung erfolgte auf Grundlage von BGV D6 (Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) durch den Sachkundigen nach BGV D6 § 26 Abs. 1

### **Kran 2**

EDI-Nr: 4711  
Standort: 2  
Krantyp: Zweiträgerbrückenkran EZLDH 1040 H16  
Tragfähigkeit: 20 t, 13,333 t beim Transport feuerflüssiger Massen  
Fabrik - Nr.:  
Prüfdatum: 21.10.24  
Baujahr:  
Hersteller: DEMAG

#### **Befund:**

- 1 Puffer fehlt; 1 Puffer gebrochen = Bitte ersetzen!

#### **Bemerkungen:**

-- Y-Maß: 156 mm  
- Lastseil: 19,8mm.

#### **Zusammenfassung der Prüfung:**

Der Kran befindet sich in befriedigendem Zustand.  
Dem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen, wenn Puffer angebracht sind.  
Eine Nachprüfung ist erforderlich.  
Plakette wurde vorläufig erteilt.

Buchen, den 18.11.2024



Dipl.-Ing. (FH) Lothar Gronostay